

SCHUTZ VOR STRAFZAHLUNGEN IN BELGIEN

Neue Funktion für Ihre ITR+ Box

Da Sie für Ihre Mautzahlungen die ITR+ Box unseres Partners Axxès nutzen, möchten wir Sie über eine neue Warnfunktion am Gerät informieren. Der Zweck ist es, dem Fahrer mitzuteilen, wenn das Gerät nicht ordnungsgemäß funktioniert und so das Risiko von Strafzahlungen bei der Nutzung des Viapass-Sträßennetzes in Belgien zu begrenzen. Ein automatisches Update wird dafür auf Ihr ITR+ Box aufgespielt.

DAS IST NEU: ROTE LED WARNUNG – KEINE AKTIVIERUNG

Nähern Sie sich ohne Viapass-Aktivierung auf mindestens 5 km der belgischen Grenze, beginnt die LED an Ihrer ITR+ Box rot zu blinken. Dazu erscheint im Display die Fehlermeldung „Error 1031: No subscript“.

WAS TUE ICH, WENN DIE WARNUNG ERSCHEINT?


Wenn Sie die belgische Maut über das ITR+ Box bezahlen wollen, müssen Sie das Viapass-Netz jetzt aktivieren.

Nutzen Sie dazu die Anleitung im Handbuch oder wenden Sie sich an die Axxès Hotline unter +33 4 26 29 75 80 (24 Std. erreichbar).

Wenn Sie die belgische Maut nicht über das ITR+ Box bezahlen wollen, können Sie die Warnung ignorieren. Das rote Licht und die Fehlermeldung verschwinden, sobald Sie den Warnradius wieder verlassen.

WIE INSTALLIERE ICH DIE NEUE FUNKTION?

Dafür müssen Sie selbst nichts tun. Die Warnfunktion wird ab dem 3. Dezember 2018 über ein automatisches Update auf Ihrer ITR+ Box eingerichtet.



WARNUNG: IHR BELGISCHER MAUTDIENST IST NICHT AKTIVIERT!




Haben Sie Fragen? Die Maut-Experten helfen Ihnen gerne:

Tel.: +49 (0) 40 63 24 65 00

E-Mail: mautteam-de@shell.com

Unser Maut-Team ist von Mo. bis Fr., 8:00 – 16:00 Uhr für Sie da.



SHELL FLEET SOLUTIONS
TOGETHER ANYTHING IS POSSIBLE

